

Утверждаю
Директор МОУ СОШ№4

Е.И.Буржинская



Утверждаю
Директор МОУ СОШ№4

Е.И.Буржинская

« 10 » февраля 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»

1.2. Адрес объекта: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1080,1 кв.м, 4 этажей, 6360,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 17486 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта: 2010 г. (капитальный ремонт, замена оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт полов, отделочные работы, ремонт лестничных площадок и маршей, ремонт фасада (цоколь) и отмостки, ремонт крылец, ремонт кровли, ремонт системы отопления, ремонт сантехники, ремонт ливневой канализации, электромонтажные работы, устройство и пусконаладочные работы пожарной сигнализации, ремонт вентиляции)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», МОУ СОШ №4

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Комитет образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д 73, тел. 8(81372)23761, факс: 22080

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 718 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: маршрутный автобус.

3.2.2 время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки маршрутного автобуса – 5 мин,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет*): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
	с нарушениями зрения	ДУ

* - указывается один из вариантов:

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения условно. Место для парковки автотранспортных средств инвалидов отсутствует. Вход в здание не соответствует нормам доступности МГН: нет кнопки вызова помощника; вход в здание не оборудован тамбуром. Отсутствуют разноуровневые перила, лифт, обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; недостаточно специально оборудованных санузлов, недостаточны по ширине входы в учебные и другие помещения, отсутствуют шкафы с ячейками для одежды и полки для обуви с рельефно-точечной и рельефно-выпуклой маркировкой, выполненной с использованием ярких контрастных цветов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ *(наименование сайта, портала)*: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты

(информации об объекте) от «10» февраля 2016 г.,

2. Акта

обследования объекта: № акта 1 от «10» февраля 2016 г.

3. Решения Комиссии от «10» февраля 2016 г.

В составе:

Директора МОУ СОШ №4 Буржинской Е.И.;

Заместителя директора по АХЧ Афанасьева Н.Ю.

Заместителя директора по УВР Степанченко Л. А.

Утверждаю
Директор МОУ СОШ №4

Утверждаю
Директор МОУ СОШ №4

Е.И.Буржинская

«10» февраля 2016 г



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1080,1 кв.м, 4 этажей, 6360,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 17486 кв.м.

1.5. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта: 2010 г. (капитальный ремонт, замена оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт полов, отделочные работы, ремонт лестничных площадок и маршей, ремонт фасада (цоколь) и отмостки, ремонт крылец, ремонт кровли, ремонт системы отопления, ремонт сантехники, ремонт ливневой канализации, электромонтажные работы, устройство и пусконаладочные работы пожарной сигнализации, ремонт вентиляции)

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», МОУ СОШ №4

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области,

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д 73 тел. 8(81372)23761, факс: 22080

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 718 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутный автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 100 м

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МОУ СОШ №4

Е.И.Буржинская 8(81372)22805

Утверждаю
Директор МОУ СОШ №4

Утверждаю
Директор МОУ СОШ №4

Е.И.Буржинская

«10» февраля 2016 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1
от «10» февраля 2016г.

г. Луга

Наименование территориального образования
субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1080,1 кв.м, 4 этажей, 6360,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 17486 кв.м.

1.5. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта: 2010 г. (капитальный ремонт замена оконных блоков, замена дверных блоков, ремонт полов, отделочные работы, ремонт лестничных площадок и маршей, ремонт фасада (цоколь) и отмостки, ремонт крылец, ремонт кровли, ремонт системы отопления, ремонт сантехники, ремонт ливневой канализации, электромонтажные работы, устройство и пусконаладочные работы пожарной сигнализации, ремонт вентиляции).

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2017 г.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (нежилое помещение); МОУ СОШ №4

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):

188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16.

Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ (художественно – эстетической, физкультурно – спортивной, социально – педагогической, эколого – биологической, военно – патриотической направленности);

Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- присмотр и уход за детьми;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ;

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	с нарушениями зрения	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	

**** Указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки)	нанесение предупреждающую, тактильную разметку при входе на

	транспорта)	территорию	шля	территорию здания
8.	Все зоны и участки	капитальный	ремонт	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2020 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. Согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА, на сайте МОУ СОШ №4

5. Особые отметки

Руководитель:

Директор МОУ СОШ №4

Е.И.Буржинская

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ

Н.Ю.Афанасьева

Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет	замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	лестница отсутствует-	-	устройство лестницы-	работы в порядке текущего ремонта -
1.4.	Пандус (наружный)	есть	замечаний нет	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДУ	-	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования входа в здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	лестница отсутствует-	-	устройство лестницы-	работы в порядке текущего ремонта -
2.2.	Пандус (наружный)	есть						
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		-	нет	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть		-	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	нет		-	тамбур отсутствует		устройство тамбура	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДУ		-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Акту обследования ООИ к паспорту доступности к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт

	полосы, предупреждающие об окончании перил				полосы, предупреждающие об окончании перил		полосы об окончании перил	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4,5	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт
-------------------------	---	---	---	---	---	----------------

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ		-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная доступность(с дополнительной помощью) , что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения
невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _

к Акту обследования ОСИ к паспорту по к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «10» февраля 2016 г

I. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

БС НУЖД
н звн
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _

I. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть			отсутствуют в туалете краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют крючки для одежды, костылей	К, С, О, Г	оборудовать кнопкой вызова, установить крючки для одежды, костылей и т.п.	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	выделение помещения под	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с доп. ограничениями возможностями).
 * указывает один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индвидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

недоступно
 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью всем; ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - недоступно

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Санитарно-гигиенических помещений
		№ на плане	№ фото	
Капитальный ремонт	ДУ	-	-	Капитальный ремонт
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ				

II. Заключение по зоне:

Общие требования к зоне	С, Г, О, К	текущий ремонт
отсутствуют	информирующие таблички о помещении с розетками и выключателями расположены на высоте 0,8, отсутствуют тактильные средства об опасностях	установить информирующие таблички о помещении с дублированием рельефными буквами, установить предупредительные тактильные маячки
отсутствуют	информирующие таблички о помещении с дублированием рельефными буквами, установлены предупредительные тактильные маячки	и ее обустройство

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования системы информации на объекте муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»; 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.16

/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	-	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	С, Г, О, К	приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	С, Г, О, К	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

